

お客様各位

キヤノンアネルバ株式会社  
品質保証部

株式会社ダイヘン製 高周波電源と高周波整合器の生産終了および  
保守対応についてのお知らせ

平素は、弊社製品をご愛用いただき、誠にありがとうございます。

さて、弊社製装置に搭載しております、株式会社ダイヘン製 高周波電源と高周波整合器の  
生産終了および保守対応についてお知らせいたします。

ご案内が遅れまして誠に申し訳ございません。

弊社では、今後とも製品の信頼性向上に努める所存でございますので、変わらぬご愛顧のほ  
どお願い申し上げます。

記

生産終了品の保守対応について

| No. | 生産終了品  |   | 保守期限   |
|-----|--------|---|--|
| 1   | 高周波電源  | 型式につきましては別紙「高周波<br>電源/高周波整合器 生産終了品<br>リスト」を確認ください | 2020年12月末日<br>※保守期限が過ぎましても、対応で<br>きる場合がありますのでお問い合わせ<br>ください。 |
| 2   | 高周波整合器 |   |  |

詳細はお近くの営業またはサービス拠点へお問い合わせください。

<http://www.canon-anelva.co.jp/contacts/index.html>

以上

| No. | 周波数      | タイプ | 生産終了品 型式   | 品目番号                    |
|-----|----------|-----|--|-------------------------|
| 1   | 60MHz    | 電源  | AGA-23D  | H11-25906               |
| 2   |          |     | AGA-30C  | 9004-22390              |
| 3   |          |     | AGA-50C  | 9004-76153              |
| 4   |          |     | AGA-50D  | 9004-24025              |
| 5   |          | 整合器 | NX-AMN-50C/CMC-10A5/ACP-100T                     | 9004-24067              |
| 6   |          |     | NX-AMN-50C1/CMC-10A5/ACP-100T                    | 9004-76129              |
| 7   |          |     | NX-AMN-50C3/CMC-10A6/ACP-100T                    | 9006-19400              |
| 8   |          |     | NX-AMN-50C4/CMC-10A6/ACP-100T                    | 9006-44578              |
| 9   |          |     | NX-AMN-50C5/CMC-10A6/ACP-100T                    | 9006-46122              |
| 10  |          |     | NX-AMN-50C6/CMC-10A6/ACP-100T                    | 9006-94808              |
| 11  |          |     | AMN-30B  | H11-25908               |
| 12  | 1.6MHz   | 電源  | XGA-18B2   | H11-25907               |
| 13  |          |     | XGA-18C  | 9007-19828              |
| 14  |          | 整合器 | XMN-20D/ACP-100T/CMC-10A6                        | 9006-24578              |
| 15  |          |     | XMN-20D  | H11-25909               |
| 16  |          |     | XMN-20E/ACP-100T/CMC-10A6                        | 9005-73947              |
| 17  |          |     | NX-XMN-30A/CMC-10A1/ACP-100L                     | H11-27179               |
| 18  |          |     | NX-XMN-30B/CMC-10A5/ACP-100T                     | 9004-22413              |
| 19  |          |     | XMN-08A/CMC-10A6/ACP-100T                        | 9006-80639              |
| 20  | 13.56MHz | 整合器 | RMN-10B1/CMC-10A6(CMC-ADP3)                      | 9006-11800              |
| 21  |          |     | RMN-10B2/CMC-10A6(CMC-ADP3)                      | H11-23756<br>9006-30545 |
| 22  |          |     | RMN-10B3/CMC-10A1(CMC-ADP3)                      | H11-24566               |
| 23  |          |     | RMN-10B4/CMC-10A1(CMC-ADP4)                      | H11-26063               |
| 24  |          |     | RMN-10B5/CMC-10A6/CMC-ADP4                       | H11-29259               |
| 25  |          |     | RMN-10B6/CMC-10A6/CMC-ADP4                       | H11-30931               |
| 26  |          |     | RMN-10B8/CMC-10A6/CMC-ADP4                       | 9006-81180              |
| 27  |          |     | RMN-10B10/CMC-10A6/CMC-ADP3                      | 9007-22465              |
| 28  |          |     | RMN-10B12/CMC-10A6/CMC-ADP4                      | 9007-87944              |
| 29  |          |     | RMN-10P/CMC-10A5/CMC-ADP4                        | H11-29359               |
| 30  |          |     | RMN-12A × 2/ACP-100N2(CMC-10A1 × 2,CMC-ADP3 × 2) | H11-26269               |
| 31  |          |     | RMN-12A1/ACP-100F5(CMC-10A5)/CMC-ADP3            | H11-27005               |
| 32  |          |     | RMN-30F/ACP-100F3(CMC-10A6,CMC-ADP3)             | H11-23593               |
| 33  |          |     | RMN-30F1/ACP-100F3(CMC-10A1,CMC-ADP3)            | H11-24114               |
| 34  |          |     | RMN-30F2/ACP-100F3(CMC-10A1,CMC-ADP3)            | H11-24703               |
| 35  |          |     | RMN-30F4/ACP-100F3(CMC-10A1,CMC-ADP3)            | H11-25516               |
| 36  |          |     | RMN-30F6/MCB-10/ACP-100S1/CMC-10A5               | H11-27543               |
| 37  |          |     | RMN-30F7/MCB-10A1/CMC-10A6                       | 9004-76268              |
| 38  |          |     | RMN-30F9   | 9005-66071              |
| 39  |          |     | RMN-50K/ACP-100S1/CMC-10A6                       | H11-28173               |
| 40  |          |     | RMN-50L/ACP-100F5/CMC-10A6                       | H11-30969               |
| 41  |          |     | RMN-75B/ACP-100F5/CMC-10A5                       | 9004-12913              |
| 42  |          |     | RMN-30F14  | 9007-55777              |
| 43  |          |     | NX-RMN-30W                                       | 9008-34848              |